高温特性に係る新評価技術の確立~超高速加熱炉による接触角測定~

1. はじめに

耐火物の溶損は、耐火物と溶融物(スラグや溶鉄など)にお ける濡れ性等の相関性を把握することである程度推測できる。 しかし、現状では、濡れ角測定に適した炉が少なく、測定にも 時間がかかることから詳細に検討されていない。

そこで、当財団では、濡れ性を短時間かつ容易に測定できる 炉を開発し、れんがと溶鉄といった2相間における濡れ性測定 の結果を多く報告してきた。ここでは、より踏み込んだ溶鉄/ スラグ/れんがの3相間における濡れ性の挙動の調査結果を報 告する。

2. 実験条件(図1および表1)

カーボンヒーター上に□15mm×t2mmのSiCれんがを設置 し、このれんが上へ電解鉄粉末を乗せた。更に、電解鉄粉末上 に高炉スラグ (JSS902-1)を乗せた。

試験は1600℃、500℃/min、1min、Ar中にて加熱した。加熱 中の外観は、カメラにて動画撮影し、測温は試料側面部および 上下ヒーター部を2色式放射温度計で計測した。試験後試料に ついては、切断面をSEM-EDS分析により観察および分析した。



表1 SiCれんがおよび高炉スラグの化学組成

| | SiCれんが (見かけ気孔率:11.0%) | 高炉スラグ |
|------------------|--------------------------|-------|
| SiC | 80.3 | |
| SiO ₂ | 16.5 | 34.7 |
| Al_2O_3 | 2.49 | 14.2 |
| CaO | 0.07 | 45.0 |
| MgO | 0.06 | 2.8 |
| TiO ₂ | 0.11 | 0.66 |
| T.Fe | 0.52 | 0.13 |
| S | | 1.09 |
| Other | | 0.83 |
| | | Mass% |

3. 結果

3-1. 試験中における外観変化(図2)

- ・いずれの試料でも、温度上昇でスラグの液相化→電解鉄の溶
 融の順が確認された。
- →耐火物は、電解鉄の溶融後にスラグと接触することからス ラグ/耐火物間の先行溶損は起こらない。
- ・1600℃の外観は、下から耐火物→液相スラグ→溶鉄になって おり、真密度の最も高いFeが上部に存在した。
- →溶鉄とれんがとの濡れ性の低さは、物理法則を変化させる ほどの相関力が働いている。
- ・溶鉄は、溶融スラグ上を移動しており、時折、れんがと接触 する様子が観察された。
- →れんが表面が溶融スラグで侵食され、溶鉄と濡れ易い組織 が現れたときに溶鉄が接触するという実機におけるメタル ライン部での挙動*1を観察出来ている可能性がある。



- 図2 試験中における外観写真、S3Fe7はSlag:Fe=3:7 S5Fe5はSlag:Fe=5:5、S7Fe3はSlag:Fe=7:3
 - ※1 スラグは酸化物相、溶融金属は炭素や炭化物相をそれぞれ溶損



時間経過でれんか表面層の10字組成に変化が生し、 この過程が繰り返し起こなわれ、侵食が進みやすくなる

3-2. 切断面観察(図3)

- ・スラグ成分であるAlとCaは骨材を避けるように、マトリック ス部分を通じて、れんが内へ浸潤・溶損している。
- →マトリックス部分にスラグと濡れやすい酸化物(SiO₂)が 存在している可能性がある。
- ・SiCと思われる骨材の表層が滑らかさを失っており、その部 分にはFeの存在が確認された。
- →Feが瞬間的に接したときに、SiCれんがを溶損したと推測 される。(実機におけるメタルラインでの侵食過程に類似)



図3 各試験後試料の切断面観察

3-3. SiC骨材の微構造観察(図4)

- ・SiC骨材部(エリア1)のEDSスペクトルはSi、Cおよびわず かなAのピークが定性された。Feは、骨材が分解したと思わ れる部分(エリア2および3)に検出された。
 →SiCはスラグではなく、Feにより侵食を受ける。
- ・炭素のピーク強度が、表層になるほど相対的に高くなる傾向 を示した。
 - →SiCを侵食するFeは、Fe-Si系としてSiを取り込みながらSiC を分解している可能性が高い。





図4 侵食されたSiC骨材部のSEM-EDS分析結果 上:分析箇所のSEM像、下:各分析箇所のEDSスペクトル

5. まとめ

- 1) 超高速加熱炉は、溶鉄/スラグ/れんが系3相界面の濡れ性の挙動を観察可能であった。
- 2) 真密度の大きいFeが、スラグ上を移動しており、物理法則に反する挙動を示した。
- 3) スラグは、SiC骨材を避けるように浸潤し、SiO₂が存在するマトリックス部を溶損した。
- 4) Feは、SiC骨材を分解するように侵食した。
- 5) 以上の挙動は、実機のメタルライン部における溶損挙動を示唆しており、超高速加熱装置は、これらの挙動を観察できる可能性 がある。