


セラミックス岡山


CERAMICS OKAYAMA

6
2020

オカメインコの羽の微構造




〔分析結果〕



分析した結果、プラスチックに近い成分でした。

● X10000倍のSEM像



CONTENTS

研究紹介	2
「当財団が取り組む2020年度研究開発の概要」	
OCCにおける各種分析手法	4
「蛍光X線分析装置 ZSX PrimusIV」	
お知らせ	6
「細孔分布測定（水銀圧入法）」	
ニューフェイス紹介	7
岡山セラミックスセンターからの インフォメーション	8

○ KAYAMA ■■■
 ○ CERAMICS ■■
 ○ CENTER ■■■■

岡山セラミックスセンター